AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

PORTADA NORMALIZADA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

TIPO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PAPEL (Ley 39/2015 Art. 27) Esta portada no forma parte del documento original en papel	373Z1P5P3J191S6Z0CNW

METADATOS (TEXTO)	
Versión NTI	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Origen	Ciudadano
Órgano	
Identificador	ES__2020_AMB14E09M
Dependencia Captura	MEDIO AMBIENTE
Usuario Captura/Compulsa	KQV
Interesado Principal	CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE<-->AVDA. DE LA PLAYA N. 1 39700 CASTRO-URDIALES (CANTABRIA)
Representante	
Descripción	informe
Páginas	9 (excluyendo esta portada)
Fecha Registro	
Fecha Captura	20200218 T 07:07:17
Valor CSV	373Z1P5P3J191S6Z0CNW
Nombre de Formato	PDF/A
Tipo de Firma	CSV
Estado de Elaboración	Copia electrónica auténtica de documento en papel (Ley 39/2015, Art.27).

AVISO LEGAL	FIRMA DIGITAL (HUELLA)
Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por la autoridad competente, resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel conforme al artículo 27 de la ley 39/2015, el Esquema Nacional de Interoperabilidad las Normas Técnicas de Interoperabilidad, siendo custodiado en el sistema de información corporativo de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Puede verificar la autenticidad de este documento en la siguiente dirección: https://sedeelectronica.castro-urdiales.net/esigecu2011/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx	18-02-2020 07:07

Informe de Mantenimiento
Ayuntamiento de Castro Urdiales



Proyecto Paneles Informativos
Con Utilidad Medioambiental

17 de Febrero de 2020

FECHA DE REALIZACIÓN: 03 DE FEBRERO DE 2020

1. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS:

- Limpieza integral de los Paneles Informativos instalados.
    - o Eliminación de grafitis, pinturas, pegatinas, propaganda, publicidad, etc.
    - o Limpieza y desinfección de las puertas inferiores del Panel, por ser una zona de especial desgaste (animales de compañía).
    - o Barrido y recogida de suciedad en las inmediaciones del Panel.
- Comprobación de la estructura, chasis y anclajes.
- Revisión de cristales / puertas, apertura y cierre de las mismas.
- Revisión de herrajes del Panel Informativo.
- Revisión de difusores necesarios para repartir de forma homogénea la luz desde el interior del mueble.
- Revisión de instalación eléctrica, cableado y magneto térmicos.
- Revisión de la pintura general del Panel.
- Revisión de los vinilos institucionales.
- Revisión de policarbonatos señalizadores de residuos.
- Comprobación, pesado y retirada de los distintos residuos para su posterior valorización o destrucción.
    - o Total Pilas: 218 kg
    - o Total CD's: 3,6 kg
    - o Total tóner: 200 gr

2. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:

- Se han sustuido las gomas protectoras de entrada de residuos de los panel Nº 1 y 6.
- Se han pintado las puertas inferiores del panel Nº 1.

UBICACIÓN 1: CALLE ARGENTA CON CALLE RIOMAR

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 2: PASEO OSTENDE

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 3: CALLE RONDA CON LA PLAZA DEL MERCADO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 4: CALLE PLAZUELA, APARCAMIENTO MUNICIPAL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 5: CALLE BILBAO CON RONDA JARDINES DE LA HERRERA

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 6: CALLE LEONARDO RUCABADO, FRENTE POLIDEPORTIVO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 7: CALLE LEONARDO RUCABADO, ALTURA LIDL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES

