



# AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

## PORTADA NORMALIZADA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

### TIPO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE  
DOCUMENTO PAPEL  
(Ley 39/2015 Art. 27)

Esta portada no forma parte del documento original en papel

### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA



373Z1P5P3J191S6Z0CNW

### METADATOS (TEXTO)

Versión NTI	<a href="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e">http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e</a>
Origen	Ciudadano
Órgano	
Identificador	ES__2020_AMB14E09M
Dependencia Captura	MEDIO AMBIENTE
Usuario Captura/Compulsa	KQV
Interesado Principal	CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE<-->AVDA. DE LA PLAYA N. 1 39700 CASTRO-URDIALES (CANTABRIA)
Representante	
Descripción	informe
Páginas	9 (excluyendo esta portada)
Fecha Registro	
Fecha Captura	20200218 T 07:07:17
Valor CSV	373Z1P5P3J191S6Z0CNW
Nombre de Formato	PDF/A
Tipo de Firma	CSV
Estado de Elaboración	Copia electrónica auténtica de documento en papel (Ley 39/2015, Art.27).

### AVISO LEGAL

Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por la autoridad competente, resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel conforme al artículo 27 de la ley 39/2015, el Esquema Nacional de Interoperabilidad las Normas Técnicas de Interoperabilidad, siendo custodiado en el sistema de información corporativo de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.

Puede verificar la autenticidad de este documento en la siguiente dirección:

<https://sedeelectronica.castro-urdiales.net/esigecu2011/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx>

### FIRMA DIGITAL (HUELLA)

**INFORME DE MANTENIMIENTO  
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES**



**PROYECTO PANELES INFORMATIVOS  
CON UTILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**17 DE FEBRERO DE 2020**



**FECHA DE REALIZACIÓN: 03 DE FEBRERO DE 2020**

**1. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS:**

- Limpieza integral de los Paneles Informativos instalados.
  - o Eliminación de grafitis, pinturas, pegatinas, propaganda, publicidad, etc.
  - o Limpieza y desinfección de las puertas inferiores del Panel, por ser una zona de especial desgaste (animales de compañía).
  - o Barrido y recogida de suciedad en las inmediaciones del Panel.
- Comprobación de la estructura, chasis y anclajes.
- Revisión de cristales / puertas, apertura y cierre de las mismas.
- Revisión de herrajes del Panel Informativo.
- Revisión de difusores necesarios para repartir de forma homogénea la luz desde el interior del mueble.
- Revisión de instalación eléctrica, cableado y magneto térmicos.
- Revisión de la pintura general del Panel.
- Revisión de los vinilos institucionales.
- Revisión de policarbonatos señalizadores de residuos.
- Comprobación, pesado y retirada de los distintos residuos para su posterior valorización o destrucción.
  - o Total Pilas: 218 kg
  - o Total CD's: 3,6 kg
  - o Total tóner: 200 gr

**2. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:**

- Se han sustituido las gomas protectoras de entrada de residuos de los panel N° 1 y 6.
- Se han pintado las puertas inferiores del panel N° 1.



UBICACIÓN 1: CALLE ARGENTA CON CALLE RIOMAR

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES





## UBICACIÓN 2: PASEO OSTENDE

### ANTES DE LAS ACTUACIONES



### DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES





UBICACIÓN 3: CALLE RONDA CON LA PLAZA DEL MERCADO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES





UBICACIÓN 4: CALLE PLAZUELA, APARCAMIENTO MUNICIPAL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES





UBICACIÓN 5: CALLE BILBAO CON RONDA JARDINES DE LA HERRERA

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES





UBICACIÓN 6: CALLE LEONARDO RUCABADO, FRENTE POLIDEPORTIVO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 7: CALLE LEONARDO RUCABADO, ALTURA LIDL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES

