

**INFORME DE MANTENIMIENTO
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES**



**PROYECTO PANELES INFORMATIVOS
CON UTILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

17 DE JULIO DE 2020



FECHA DE REALIZACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2020

1. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS:

- Limpieza integral de los Paneles Informativos instalados.
 - o Eliminación de grafitis, pinturas, pegatinas, propaganda, publicidad, etc.
 - o Limpieza y desinfección de las puertas inferiores del Panel, por ser una zona de especial desgaste (animales de compañía).
 - o Barrido y recogida de suciedad en las inmediaciones del Panel.
- Comprobación de la estructura, chasis y anclajes.
- Revisión de cristales / puertas, apertura y cierre de las mismas.
- Revisión de herrajes del Panel Informativo.
- Revisión de difusores necesarios para repartir de forma homogénea la luz desde el interior del mueble.
- Revisión de instalación eléctrica, cableado y magneto térmicos.
- Revisión de la pintura general del Panel.
- Revisión de los vinilos institucionales.
- Revisión de policarbonatos señalizadores de residuos.
- Comprobación, pesado y retirada de los distintos residuos para su posterior valorización o destrucción.
 - o Total Pilas: 71 kg
 - o Total CD's: 4,5 kg
 - o Total tóner: 100 gr

2. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:

- Se han sustituido las gomas protectoras de entrada de residuos de los panel N° 3.
- Se ha sustituido la puerta inferior del panel N°3.

UBICACIÓN 1: CALLE ARGENTA CON CALLE RIOMAR

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 3: CALLE RONDA CON LA PLAZA DEL MERCADO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 5: CALLE BILBAO CON RONDA JARDINES DE LA HERRERA

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 6: CALLE LEONARDO RUCABADO, FRENTE POLIDEPORTIVO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 7: CALLE LEONARDO RUCABADO, ALTURA LIDL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES

