



AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

PORTADA NORMALIZADA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

TIPO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PAPEL (Ley 39/2015 Art. 27)		 5L652I3X650D3Z0A152I
Esta portada no forma parte del documento original en papel		
METADATOS (TEXTO)		
Versión NTI	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e	
Origen	Ciudadano	
Órgano		
Identificador	ES__2020_AMB14E173	
Dependencia Captura	MEDIO AMBIENTE	
Usuario Captura/Compulsa	KQV	
Interesado Principal	CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE<-->AVDA. DE LA PLAYA N. 1 39700 CASTRO-URDIALES (CANTABRIA)	
Representante		
Descripción	Informe de mantenimiento de ocntenedores de pilas febrero 2020	
Páginas	9 (excluyendo esta portada)	
Fecha Registro		
Fecha Captura	20201210 T 07:12:49	
Valor CSV	5L652I3X650D3Z0A152I	
Nombre de Formato	PDF/A	
Tipo de Firma	CSV	
Estado de Elaboración	Copia electrónica auténtica de documento en papel (Ley 39/2015, Art.27).	
AVISO LEGAL		FIRMA DIGITAL (HUELLA)
Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por la autoridad competente, resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel conforme al artículo 27 de la ley 39/2015, el Esquema Nacional de Interoperabilidad las Normas Técnicas de Interoperabilidad, siendo custodiado en el sistema de información corporativo de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Puede verificar la autenticidad de este documento en la siguiente dirección: https://sedeelectronica.castro-urdiales.net/esigecu2011/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx		

INFORME DE MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES



PROYECTO PANELES INFORMATIVOS
CON UTILIDAD MEDIOAMBIENTAL

09 DE DICIEMBRE DE 2020



FECHA DE REALIZACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS:

- Limpieza integral de los Paneles Informativos instalados.
 - o Eliminación de grafitis, pinturas, pegatinas, propaganda, publicidad, etc.
 - o Limpieza y desinfección de las puertas inferiores del Panel, por ser una zona de especial desgaste (animales de compañía).
 - o Barrido y recogida de suciedad en las inmediaciones del Panel.
- Comprobación de la estructura, chasis y anclajes.
- Revisión de cristales / puertas, apertura y cierre de las mismas.
- Revisión de herrajes del Panel Informativo.
- Revisión de difusores necesarios para repartir de forma homogénea la luz desde el interior del mueble.
- Revisión de instalación eléctrica, cableado y magneto térmicos.
- Revisión de la pintura general del Panel.
- Revisión de los vinilos institucionales.
- Revisión de policarbonatos señalizadores de residuos.
- Comprobación, pesado y retirada de los distintos residuos para su posterior valorización o destrucción.
 - o Total Pilas: 116 kg
 - o Total CD's: 0,8 kg
 - o Total tóner: 0,3 kg

2. RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:

- Se han pintado las puertas inferiores de los paneles nº 2, 4 y 5.
- Se ha pintado el panel por completo en la ubicación nº 3.
- Se han sustituido las gomas protectoras de entrada de residuos en los paneles nº 2 y 3.

UBICACIÓN 1: CALLE ARGENTA CON CALLE RIOMAR

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES




UBICACIÓN 2: PASEO OSTENDE

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 3: CALLE RONDA CON LA PLAZA DEL MERCADO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES




UBICACIÓN 4: CALLE PLAZUELA, APARCAMIENTO MUNICIPAL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 5: CALLE BILBAO CON RONDA JARDINES DE LA HERRERA

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 6: CALLE LEONARDO RUCABADO, FRENTE POLIDEPORTIVO

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES



UBICACIÓN 7: CALLE LEONARDO RUCABADO, ALTURA LIDL

ANTES DE LAS ACTUACIONES



DESPUÉS DE LAS ACTUACIONES

